

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 03.01/2/7-3
от "14" декабря 2023г.

I. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 4»
г. Переславль-Залесский, ул. Октябрьская, д.41
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	N на плане	N фот о	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	5	5	Отсутствие поручня с правой стороны лестницы. Отсутствие тактильной и контрастной информации перед началом движения по лестнице. Отсутствие противоскользящего покрытия на ступеньках	ДЧ-И (О, С), ВНД (К)	Установка поручня с правой стороны, контрастной и рельефной маркировки и ступеней. Укладка резинового противоскользящего покрытия,	ТР,
2.2	Пандус (наружный)	нет			Отсутствие пандуса	К, О	установка	Техническое решение не возможно
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	6	5	Отсутствие навеса. Отсутствие контрастной полосы	К, О, С	Установка информационного табло с рельефным и знаками. Нанесение контрастной полосы	Индивидуальное решение с ТСР
2.4	Дверь (входная)	есть	7	5	Не оборудована	К, О, С	Установка	ТР

					звуковыми и световыми сигналами.		табличек со световыми сигналами	
2.5	Тамбур	есть	8	6	Узкий проход Не оборудована световыми сигналами.	К, О, С	Установка табличек со световыми сигналами	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне	На лестнице отсутствует поручень с правой стороны. Отсутствие тактильной и контрастной информации перед началом движения по лестнице. Отсутствие пандуса. Отсутствие навеса на площадке. Отсутствие информационного табло с рельефными знаками. Отсутствие табличек со световыми и звуковыми сигналами					По устранению нарушений устройства пандуса техническое решение не возможно. В отношении других зон требуется ТР	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДЧ-И (С,О), ДП-И (У, Г), ВНД (К)	5,6,7,8	5,6	ТР (оформление лестничного марша противоскользящей, желтой контрастной полосой укладка резинового противоскользящего покрытия, установка световых сигналов.

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____