

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 03.01/2/2-3
от "04" декабря 2020 г.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 4»
г. Переславль-Залесский, ул. Октябрьская, д.41
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1,2	1,3	С северной стороны примыкает к проезжей части дороги	Для всех категорий	Установка информационного указателя.	Индивидуальное решение с ТСР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	3,4	2,4,5	С западной стороны асфальтовое покрытие имеет неровности и частично разрушено. Отсутствуют информационные указатели на пути следования	Все категории	Укладка асфальтового покрытия. Укладка тактильной плитки. Установка информационных указателей на пути следования,	ТР, решение с ТСР
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						

1.5	Автостоянка парковка	и нет					
-----	----------------------	-------	--	--	--	--	--

	ОБЩИЕ требования к зоне	С северной стороны примыкает к проезжей части дороги. С западной стороны асфальтовое покрытие имеет неровности и частично разрушено. Отсутствуют информационные указатели на пути следования.		Укладка асфальт ового покрытия. Укладка тактиль ной плитки. Установ ка информа ционны х указател ей на пути следова ния.
--	-------------------------	---	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, С); ДП-И (У), ВНД (К)	1,2,3,4	1,2,3,4,5	ТР: асфальтовое покрытие, укладка тактильной плитки. Установка информационных указателей на пути следования

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N 03.01/2/2-3
от "04" декабря 2020г.

I. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 4»
г. Переславль-Залесский, ул. Октябрьская, д.41
наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	N на плане	N фот о	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	5	6	Отсутствие поручня с правой стороны лестницы. Отсутствие тактильной и контрастной информации перед началом движения по лестнице. Отсутствие противоскользящего покрытия на ступеньках	ДЧ-И (О, С, У), ВНД (К)	Установка поручня с правой стороны, контрастной и рельефной маркировки и ступеней. Укладка резинового противоскользящего покрытия,	ТР,
2.2	Пандус (наружный)	нет			Отсутствие пандуса	К, О	установка	Техническое решение невозможно
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	6	6	Отсутствие навеса. Отсутствие информационного табло с рельефными знаками.	Все категории	Установка информационного табло с рельефными знаками	Индивидуальное решение с ТСР
2.4	Дверь (входная)	есть	7	6	Не оборудована звуковыми и световыми	Все категории	Установка табличек со	ТР

					сигналами.		световыми сигналами	
2.5	Тамбур	есть	8	7	Узкий проход Не оборудована световыми сигналами.	Все категории	Установка табличек со световыми сигналами	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне	На лестнице отсутствует поручень с правой стороны. Отсутствие тактильной и контрастной информации перед началом движения по лестнице. Отсутствие пандуса. Отсутствие навеса на площадке. Отсутствие информационного табло с рельефными знаками. Отсутствие табличек со световыми и звуковыми сигналами					По устранению нарушений устройства пандуса техническое решение не возможно. В отношении других зон требуется ТР	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,Г,С), ДП-И (У), ВНД (К)	5,6,7,8	6,7	ТР (оформление лестничного марша противоскользящей, желтой контрастной полосой укладка резинового противоскользящего покрытия, установка световых сигналов.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N 03.01/2/2-3
от "04" декабря 2020 г.

I. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 4»
г. Переславль-Залесский, ул. Октябрьская, д.41
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (<u>вестибюль, зона ожидания</u> , галерея, балкон)	есть	9	8	Отсутствие поручней. Отсутствие информации на путях движения	ДЧ-И (О, Г, У), ДУ (С), ВНД (К)	Организация комплексной системы информирования от входа до зон целевого назначения и к санитарно-гигиеническим помещениям. Сопровождение инвалида.	Орган., ТР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	10	10	Отсутствие световых и тактильных указателей на пути следования	ДЧ-И (О, Г, У), ДУ (С), ВНД (К)	Установка световых и тактильных указателей. Сопровождение инвалида	ТР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			Отсутствие пандуса	К	Техническое решение невозможно	Техническое решение невозможно
3.4	Лифт пассажирский (или	нет			Отсутствие лифта	К	Техническое решение	Техническое

подъемник)						невозможно	решение невозмо жно
------------	--	--	--	--	--	------------	---------------------------

3.5	Дверь	есть	11	Отсутствие рельефных табличек, световых табличек. Наличие небольшого порога	ДЧ-И (О, Г, У), ДУ (С), ВНД (К)	Сопровожден ие инвалида. Установка рельефных табличек.	ТР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	11,12	Отсутствие визуального оповещения при возникновении и опасности	ДЧ-И (Г)	Сопровожден ие инвалида.	Орган.
	ОБЩИЕ требования к зоне	В вестибюле отсутствуют поручни. Отсутствует стенд информирования на путях движения. На лестнице отсутствуют световые и тактильные указатели на пути следования. Отсутствуют рельефные таблички. Отсутствует визуальное оповещение при возникновении опасности				По установке пандуса и лифта техническое решение невозможно. Индивидуальное решение с ТСР: размещение стенда информирования, установка тактильных указателей, оборудование порогов перекатными пандусами, установка задерживающих закрытие дверей	Организация сопровождения инвалида

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У,С), ВНД (К)	9,10,11,12	8,10,11	По установке пандуса и лифта техническое решение невозможно. Индивидуальное решение с

				ТСП: размещение стенда информирования, установка тактильных указателей, оборудование порогов перекатными пандусами, установка задерживающих закрытие дверей Организация сопровождения инвалида
--	--	--	--	---

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 4»
г. Переславль-Залесский, ул. Октябрьская, д.41
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	13	12	Ширина дверных проемов 0,9 м. Отсутствие контрастной и рельефной поверхности, отсутствие рельефных информационных обозначений помещений.	ДЧ-И (О,Г,У,С), ВНД (К)	Установка информационных рельефных табличек Сопровождение инвалида.	ТР Установка тактильных указателей, направляющих полос, информационных обозначений.
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	14	9	Отсутствие специальных мест для инвалидов в столовой. В актовом зале узкие проемы между креслами.	ДЧ-И (О,Г,У,С), ВНД (К)	Сопровождение инвалида.	Техническое решение невозможно
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Кабина индивидуального обслуживания	нет						

ОБЩИЕ требования к зоне	Ширина дверных проемов 0,9 м. Отсутствие контрастной и рельефной поверхности, отсутствие рельефных информационных обозначений помещений. Отсутствие специальных мест в зале и в столовой для инвалидов. В актовом зале узкий проход между креслами.	Организация сопровождения инвалида. Индивидуальное решение с ТСР. Установка тактильных указателей, направляющих полос, видеоувеличителей.
-------------------------	--	---

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,Г,У,С), ВНД (К)	13,14	12.9	Организация сопровождения инвалида. Индивидуальное решение с ТСР. Установка тактильных указателей, направляющих полос, видеоувеличителей

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N 03.01/2/2-3
от "04" декабря 2020г.

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 4»
г. Переславль-Залесский, ул. Октябрьская, д.41
(Наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	15	13	Туалетные комнаты не оборудованы в соответствии с нормативами для инвалидов.	ДЧ-И (О, Г), ДУ (С), ДП-И (У), ВНД (К)	обустройство во универсальной кабины, установка кнопки вызова для инвалидов установка тактильных указателей	ТР
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	16	14	Узкие проходы. Отсутствие световых и звуковых указателей	ДЧ-И (О, Г), ДУ (С), ДП-И (У), ВНД (К)	Установка световых и звуковых указателей.	Решение по расширению зоны невозможн о.
	ОБЩИЕ требования к зоне	Туалетные комнаты не оборудованы в соответствии с нормативами для инвалидов					Требуется индивидуальное решение с ТСП: текущий ремонт для обустройства универсальной кабины, установки кнопки вызова для инвалидов	

				установки тактильных указателей
--	--	--	--	---------------------------------

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г), ДУ (С), ДП-И (У), ВНД (К)	15,16	13,14	индивидуальное решение с ТСП: обустройство универсальной кабины, установка кнопки вызова для инвалидов, установка тактильных указателей

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N 03.01/2/2-3
от "04" декабря 2020 г.

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 4»
г. Переславль-Залесский, ул. Октябрьская, д.41
(Наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Отсутствие визуальной информации	ДЧ-И (С)	Установка световых маяков	Индивидуальное решение с ТСР
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствие акустической информации	ДЧ-И (Г)	Установка	Индивидуальное решение с ТСР
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствие тактильной информации	ДЧ-И (С)	Установка	Индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	Отсутствие акустической информации			визуальной, тактильной		Индивидуальное решение с ТСР Установка световых маяков, звукового информатора, тактильной информации	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О, Г,У,С), ВНД (К)			индивидуальное решение с ТСР (установка тактильно-звукового информатора НОТТ, светового маяка)

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____