

I. Результаты обследования:  
3. Пути (путей) движения внутри здания  
(в т.ч. путей эвакуации)  
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 4»  
г. Переславль-Залесский, ул. Октябрьская, д.41  
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	N на плане	N фот о	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды работ
3.1	Коридор ( <u>вестибюль, зона ожидания</u> , галерея, балкон)	есть	9	7	Отсутствие поручней. Отсутствие информации на путях движения	ДЧ-И (О, Г), ДУ (С), ВНД (К) ДП (У)	Организация комплексной системы информирова ния от входа до зон целевого назначения и к санитарно- гигиенически м помещениям. Сопровожден ие инвалида.	Орган., ТР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	10	8	Отсутствие световых и тактильных указателей на пути следования	ДЧ-И (О, Г), ДУ (С), ВНД (К) ДП-И (У)	Установка световых и тактильных указателей. Сопровожден ие инвалида	ТР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			Отсутствие пандуса	К, О	Техническое решение невозможно	Техниче ское решение невозмо жно
3.4	Лифт пассажирский (или	нет			Отсутствие лифта	К,О	Техническое решение	Техниче ское



подъемник)						невозможно	решение невозмо жно
------------	--	--	--	--	--	------------	---------------------------

3.5	Дверь	есть		9	Отсутствие рельефных табличек, световых табличек. Наличие небольшого порога	ДЧ-И (О, Г), ДУ (С), ВНД (К), ДП (У)	Сопровожден ие инвалида. Установка рельефных табличек.	ТР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	11,12	8-9	Отсутствие визуального оповещения при возникновении и опасности	ДЧ-И (Г)	Сопровожден ие инвалида.	Орган.
	ОБЩИЕ требования к зоне	В вестибюле отсутствуют поручни. Отсутствует стенд информирования на путях движения. На лестнице отсутствуют световые и тактильные указатели на пути следования. Отсутствуют рельефные таблички. Отсутствует визуальное оповещение при возникновении опасности					По установке пандуса и лифта техническое решение невозможно. Индивидуальное решение с ТСР: размещение стенда информирования, установка тактильных указателей, оборудование порогов перекатными пандусами, установка задерживающих закрытие дверей Организация сопровождения инвалида	

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, С), ВНД (К), ДП (У)	9,10,11 12	7,8,9	По установке пандуса и лифта техническое решение невозможно. Индивидуальное решение с



				ТСП: размещение стенда информирования, установка тактильных указателей, оборудование порогов перекатными пандусами, установка задерживающих закрытие дверей Организация сопровождения инвалида
--	--	--	--	---

-----  
 <\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.